


MG 360 E

MG
360 E

Encuadernadora de peines intercambiables

Ref. 2810011

PEINES INCLUIDO:



Paso	Referencia
5:1	2810032



Encuadernadora eléctrica de uso intensivo con peines intercambiables hasta 360 mm.

Encuadernadora semi -automática con construcción totalmente metálica y carcasa de aluminio. Apta para múltiples formatos. El cambio de los peines es sencillo y rápido. Incluye peine para paso 5:1 (redondo de 3,2 mmØ). Alimentación: 110 - 240 V / 60 - 50 Hz / 200W. Velocidad aproximada de hasta 28000 hojas / h. Recoge desperdicios. Profundidad de taladro variable y tope de ajuste lateral. Anulador de punzones.

FICHA TÉCNICA


MG 360 E

Accionamiento	Eléctrico
Tipo de agujeros	Peines intercambiables
Número de agujeros	depende del peine
Capacidad de perforación	20 - 35 hojas
Capacidad de encuadernación, mm	-
Formatos	hasta 360 mm
Consumo	230 V - 200 W
Velocidad de encuadernación	hasta 18000 hojas / h
Margen guía	Ajustable
Carga de papel	Vertical
Dimensiones, cm	455 x 433 x 285 mm
Peso, kg	35


Encuadradora de peines intercambiables

Ref. 2810011


PEINES INTERCAMBIABLES DISPONIBLES PARA MG 360 E:




Paso	Referencia
Canutillo	2810020




Paso	Referencia
3:1	2810024




Paso	Referencia
4:1	2810028




Paso	Referencia
2:1	2810036




Paso	Referencia
3:1	2810026




Paso	Referencia
4:1	2810030



Paso	Referencia
5:1	2810032



Paso	Referencia
3:1 con ñero	2810034




ANULADOR DE PUNZÓN

Ayuda a cuadrar sus encuadernaciones como las necesite. El paso 5:1 no lleva.



SISTEMA DE CAMBIO DE PEINES

Fácil y rápido.



VENTILADOR

Para refrigeración de la máquina.



REGULACIÓN LATERAL

Ajusta lateralmente el margen.



BANDEJA DE RESIDUOS

Permite que se siga trabajando sin tener que preocuparse de los residuos.



BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE PEINES